

LISTADO DE OBRAS	CARACTERISTICAS	DIAGNOSTICO SITUACIONAL
<p align="center"><b>CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO UPIS LA GALAXIA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcionar a los pobladores de la zona un complejo deportivo implementado que ofrezca buenas condiciones para practicar deportes menores, juego de niños y estares para los padres de familia, proteger con malla rashell al 90% la losa deportiva y graderías de los rayos ultravioletas que a la exposición constante son cancerígenos.</li> <li>• Incentivar a la población al deporte y a las actividades relacionadas al deporte para alejar de otros vicios</li> <li>• Contar con un campo deportivo digno del distrito y así los pobladores tengan una mejor calidad de vida y así estimular el desarrollo de la zona.</li> <li>• Mejorar el ornato de la zona UPIS LA GALAXIA.</li> </ul>	<p>Actualmente en el área destinada para el Complejo Deportivo de UPIS LA GALAXIA existen las siguientes edificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una losa deportiva en mal estado</li> <li>• Graderías en regular estado</li> <li>• Veredas en regular estado</li> <li>• Cerco de piedra emboquillado por el lado de la calle Venus</li> <li>• El resto del terreno se encuentra desocupado y es de tierra.</li> </ul>
<p align="center"><b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA P.J. EL PORVENIR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El desarrollo psicomotriz de la educación y la población especialmente la juventud la cual debe ser la más óptima posible contando con implementos adecuados</li> <li>• Proteger a los usuarios de este campo deportivo de los rayos ultravioleta mediante la colocación de la malla raschell</li> <li>• Minimizar el riesgo de adquirir cáncer a la piel.</li> <li>• Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores.</li> <li>• Que la propuesta a materializarse, guarde un funcionamiento óptimo para el bien del usuario, ya que las actividades recreativas se podrán llevar de</li> </ul>	<p>Actualmente la infraestructura del campo deportivo, P.J El Porvenir, es bueno pero tiene que tener mejoras es por ello que se ve la necesidad de cubrir esa zona con la cobertura malla raschell al 90% de sombra para que pueda cumplir mejor con las actividades realizadas en la zona</p>

	la mejor manera posible.	
<b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA P.J. VILLA ESPERANZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El desarrollo psicomotriz de la educación y la población especialmente la juventud la cual debe ser la más optima posible contando con implementos adecuados</li> <li>• Proteger a los usuarios de este campo deportivo de los rayos ultravioleta mediante la colocación de la malla raschell</li> <li>• Minimizar el riesgo de adquirir cáncer a la piel.</li> <li>• Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores.</li> <li>• Que la propuesta a materializarse, guarde u funcionamiento optimo para el bien del usuario, ya que las actividades recreativas se podrán llevar de la mejor manera posible.</li> </ul>	Actualmente la infraestructura del campo deportivo, P.J Villa Esperanza, es bueno pero tiene que tener mejoras es por ello que se ve la necesidad de cubrir esa zona con la cobertura mala raschell al 90% de sombra para que pueda cumplir mejor con las actividades realizadas en la zona.
<b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA URB. LAS PALMERAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsar la practica del deporte en la Urbanización las Palmeras, contribuyendo, a que tanto la juventud y la niñez del sector se aleje de vicios y el pandillaje.</li> <li>• Contar con un campo deportivo que brinde las comodidades del caso repercutiendo directamente en el confort de la población del sector.</li> <li>• Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores.</li> <li>• Proteger a los usuarios de este campo deportivo de los rayos ultravioleta mediante la colocación de la malla raschell y de esta manera minimizar el riesgo de adquirir cáncer a la piel.</li> </ul>	Actualmente la infraestructura del campo deportivo, P.J Villa Esperanza, es bueno pero tiene que tener mejoras es por ello que se ve la necesidad de cubrir esa zona con la cobertura mala raschell al 90% de sombra para que pueda cumplir mejor con las actividades realizadas en la zona.
<b>REASFALTADO Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SEPULVEDA-MIRAFLORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar significativamente la infraestructura vial, especialmente tratándose de una vía de articulación de transito de medio a pesado, que consistirá en la ejecución del reasfaltado</li> </ul>	Dentro de esta problemática de infraestructura vial, encontramos a la Av. Sepúlveda, una de las principales vías de gran flujo vehicular de transito medio a pesado.

	<p>de 04 carriles (02 de ida y 02 de retorno), berma central, bermas laterales y veredas laterales de la Av. Sepúlveda. El reasfaltado será con carpeta asfáltica en caliente e=2” y las demás obras complementarias son con concreto y adoquines. Estos factores incrementara significativamente el valor de la zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, otorgándose a este sector mayores comodidades y mejor calidad de vida a esta población beneficiaria y sectores aledaños.</li> </ul>	<p>Esta avenida es un eje de articulación vial de los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata y otros distritos adyacentes con la zona metropolitana de Arequipa</p>
<p><b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA P. J. EL PEÑÓN ALFONSO UGARTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Impulsar la práctica del deporte en el P.J. Peñón Alfonso Ugarte, contribuyendo, a que tanto la juventud y la niñez del sector se aleje de vicios y el pandillaje.</li> <li>– Contar con un campo deportivo que brinde las comodidades del caso repercutiendo directamente en el confort de la población del sector.</li> <li>– Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores.</li> <li>– Proteger a los usuarios de este campo deportivo de los rayos ultravioleta mediante la colocación de la malla raschell y de esta manera minimizar el riesgo de adquirir cáncer a la piel.</li> </ul>	<p>Actualmente la infraestructura del campo deportivo P.J. Peñón Alfonso Ugarte se encuentra con la necesidad de realizar mejoras ya que no brinda las comodidades correspondientes a los usuarios de la zona. Por otro lado al hacer uso de la losa deportiva existente se torna peligroso para la salud cutánea por el clima seco de la zona y la incidencia de los rayos ultravioleta durante el día, causando malestar en la población.</p>
<p><b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA P.J. TOMASA TITO CONDE MAYTA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Proteger a los pobladores de la zona de los rayos ultravioletas que a la exposición constante son cancerígenos mediante la colocación de una cobertura de malla raschell al 90% de sombra.</li> <li>– Incentivar a la población al deporte y a las actividades relacionadas al deporte.</li> </ul>	<p>Actualmente la infraestructura del campo deportivo del P.J. TOMASA TITO CONDE MAYTA tiene problemas con la losa la cual se encuentra en mal estado lo cual es un problema para los pobladores al momento de realizar actividades deportivas la cual podría causar algún tipo de fractura y al no contar con una cobertura que cubra</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contar con un campo deportivo digno del distrito y así los pobladores tengan una mejor calidad de vida y así estimular el desarrollo de la zona.</li> <li>- Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores</li> </ul>	<p>toda la losa deportiva se ven expuestos a los rayos del sol durante el periodo de uso y por ello aumenta las probabilidades de tener alguna enfermedad de la piel o alguna daño físico.</p>
<p><b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA UPIS MATEO PUMACAHUA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteger a los pobladores de la zona de los rayos ultravioletas que a la exposición constante son cancerigenos mediante la colocación de una cobertura de malla raschell al 90% de sombra.</li> <li>- Incentivar a la población al deporte y a las actividades relacionadas al deporte.</li> <li>- Contar con un campo deportivo digno del distrito y así los pobladores tengan una mejor calidad de vida y así estimular el desarrollo de la zona. Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores</li> </ul>	<p>Actualmente la infraestructura del campo deportivo de UPIS MATEO PUMACAHUA se encuentra con algunos daños en la losa deportiva y no cuenta con una cobertura que proteja la losa deportiva y los rayos ultravioletas a la población que realiza actividades deportivas en dicha losa.</p>
<p><b>MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA P.J. JUAN XIII</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El desarrollo psicomotriz de la educación y la población especialmente la juventud la cual debe ser la más optima posible contando con implementos adecuados</li> <li>- Proteger a los usuarios de este campo deportivo de los rayos ultravioleta mediante la colocación de la malla raschell al 90% de sombra.</li> <li>- Minimizar el riesgo de adquirir cáncer a la piel.</li> <li>- Mejorar el ornato de la zona del distrito de Miraflores.</li> <li>- Que la propuesta a materializarse, guarde un funcionamiento optimo para el bien del usuario, ya que las actividades recreativas se podrán llevar de la mejor manera posible.</li> </ul>	<p>Actualmente la infraestructura del campo deportivo, P.J. Juan XXIII, es bueno pero tiene que tener mejoras es por ello que se ve la necesidad de cubrir esa zona con la cobertura mala raschell al 90% de sombra para que pueda cumplir mejor con las actividades realizadas en la zona.</p>